

**DEKRA CZ a.s.**

Týrkova 1001, 149 00 Praha 4  
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

**ARVAL CZ s.r.o.**

Milevská 2095/5  
140 00 Praha 4



**ÚDAJE O VOZIDLE**

RZ:	4AK4460	VIN:	TMBJG7NEXF0124816
Tovární značka (výrobce):	Škoda	Zdvih. objem :	1598
Obchodní označení:	Octavia 3 Kombi (2013)	Max. výkon (kW):	77
Provedení:	Oct.Combi 77 1.6TDI	Druh paliva:	Nafta
Barva:	Šedá /	Převodovka:	Manuální
Typ karoserie / Počet dveří:	Kombi / 5	Datum první registrace:	2014-11-26
Vozidlo s odpočtem DPH	Ano	Platnost tech. kont. do:	2020-11
Stav tachometru:	129357 Km Odečteno	Stav paliva v nádrži:	-0-
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická		
		Klient souhlasí s doprohídkou	Ne

**DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ano
Roční dálniční známka - oba díly:	Ano	Počet klíčů k vozidlu:	2
Návod k obsluze:	Ano	2 sady pneumatik:	Ne
		Doklad o likvidaci pneu:	Ne

**BAREVNÁ VRSTVA**

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 123µ; LP blatník 118µ; LP dveře 131µ; LZ dveře 209µ; LZ bok 228µ; Z víko 122µ; PZ bok 125µ; PZ dveře 132µ; PP dveře 127µ; PP blatník 125µ; Střecha 114µ;

**VÝBAVA VOZIDLA**

Palubní počítač | Airbag (6x) | ABS (protiblokovací systém) | Ráfky - slitiny lehkých kovů | Elektrické ovládání oken (2x) | Metalický nebo jiný speciální lak | Zadní sedadlo dělené | Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka | Parkovací senzor (Zadní) | Posilovač řízení | Vyhřívání sedadel | Telefon (Autotelefon) | Tempomat | Centrální zamykání | Mlhové světlomety | Klimatizace automatická | Vyhřívání vnější zpětná zrcátka | Imobilizér | Dešťový sensor | Zámek řadicí páky (2 klíče) | ESP (Elektronický stabilizační program) | Rádio originální (Rádio) |

**PNEUMATIKY**

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu LP	Dunlop	205/55 R 16	Zimní	5
Pneu PP	Dunlop	205/55 R 16	Zimní	5
Pneu LZ	Dunlop	205/55 R 16	Zimní	5
Pneu PZ	Dunlop	205/55 R 16	Zimní	5
Pneu rez.	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Kolo plnohodnotné ocelové	Michelin	205/55 R 16		6

## SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)
<b>Exteriér (vnější prostor)</b>			
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
2	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
3	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
4	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat
5	Disk PP kola	Škrábance	Opravit
6	Blatník přední pravý	Škrábance	Lakovat
7	Zpětné zrcátko pravé	Škrábance	Lakovat
8	Madlo kliky PP dveří	Škrábance	Lakovat
9	Dveře přední pravé	Deformace	Opravit
10	Bočnice zadní pravá	Škrábance	Lakovat
11	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
12	Dveře zadní levé	Škrábance	Lakovat
13	Dveře přední levé	Škrábance	Lakovat
14	Práh levý	Škrábance	Lakovat
15	Blatník přední levý	Škrábance	Lakovat
<b>Interiér (vnitřní prostor)</b>			
16	Plastový kryt víka zav. Prostoru	Škrábance	Vyměnit
17	Boční výplň zav. Prostoru P	Škrábance	Vyměnit
18	Kryt zadního čela	Škrábance	Vyměnit
19	Boční výplň zav. Prostoru L	Škrábance	Vyměnit
20	Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní	Škrábance	Vyměnit
21	Volant	Opotřebení	Vyměnit
22	Řadicí páka	Opotřebení	Vyměnit
23	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
24	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
25	Výplň LP dveří	Škrábance	Vyměnit
26	Ruční brzda	Opotřebení	Vyměnit
27	Rámeček řadicí páky	Škrábance	Vyměnit
<b>Ostatní</b>			
28	Interiér	Znečištěno	Čištění
29	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
30	Střední plocha karoserie	Polepy	Odstranit
31	Servisní prohlídka	Chybí	Provést
32	Celková plocha karoserie	Jamky od krup	Opravit

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zleva



Pohled zezadu zprava

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér



Interiér z pravé strany

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér z levé strany



Středový panel

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Motor



VIN / výrobní štítek

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní sedadlo




Zavazadlový prostor



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Sada klíčů



Servisní knížka

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Stav km



Technická kontrola

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Umístění  
**1** Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Čelní sklo  
Poškození od odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Umístění  
**2** Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Přední část vozidla  
Poškození od odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **2**

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění  
**3** Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Přední část vozidla  
Poškození od odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:



Umístění  
**4** Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Přední nárazník  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat

Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Disk PP kola  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Blatník přední pravý  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka:



**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 6



7 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Zpětné zrcátko pravé  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 7



8 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Madlo kliky PP dveří  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 8



9 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Dveře přední pravé  
Deformace

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 9



10 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Bočnice zadní pravá  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 10



**11** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Zadní nárazník  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější  
prostor)  
Dveře zadní levé  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 12



**13** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější  
prostor)  
Dveře přední levé  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka:



**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 13



14 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější  
prostor)  
Práh levý  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 14



**15** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Blatník přední levý  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 15



16 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Plastový kryt víka zav. Prostoru  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Boční výplň zav. Prostoru P  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 17



**18** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Kryt zadního čela  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 18



19 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Boční výplň zav. Prostoru L  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 19



Umístění  
**20** Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 20



21 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Volant  
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:



**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 21



**22** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Řadící páka  
Opotřebenění

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 22



**23** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Potah sedáku sedadla řidiče  
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 23



24 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Potah opěradla sedadla řidiče  
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 24



**25** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Výplň LP dveří  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 25



26 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Ruční brzda  
Opotřebenění

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Rámeček řadicí páky  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 27

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



**28** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Interiér  
Znečištěno

Způsob opravy (opatření) Čištění  
Poznámka:



**29** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Celková plocha  
karoserie  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyleštit  
Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění  
**30** Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Střední plocha  
karoserie  
Polepy

Způsob opravy (opatření) Odstranit  
Poznámka:



Umístění  
**31** Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Servisní prohlídka  
Chybí

Způsob opravy (opatření) Provést  
Poznámka:



## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění

Ostatní  
Celková plocha  
karoserie  
Jamky od krup

Způsob opravy (opatření) Opravit

**1** Poškozený díl  
Druh poškození

Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1