

DEKRA CZ a.s.

Týrkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.

Milevská 2095/5
140 00 Praha 4



ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	5AX8804	VIN:	TMBJG7NE7H0122766
Tovární značka (výrobce):	Skoda	Zdvih. objem :	1598
Obchodní označení:	Octavia 3 Kombi (2013)	Max. výkon (kW):	81
Provedení:	Oct.Combi 1.6TDI 81 Style	Druh paliva:	Nafta
Barva:	Modrá / metaliza	Převodovka:	Automatická
Typ karoserie / Počet dveří:	Kombi / 5	Datum první registrace:	2016-12-01
Vozidlo s odpočtem DPH	Ano	Platnost tech. kont. do:	2020-12
Stav tachometru:	111383 Km Odečteno	Stav paliva v nádrži:	3/4
Stav oleje:	V intervalu	Chladicí kapalina:	V intervalu
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická		

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Zvedák a sada náradí:	Ne
Roční dálniční známka - oba díly:	Ne	Počet klíčů k vozidlu:	2
Návod k obsluze:	Ano	2 sady pneumatik:	Ne
		Doklad o likvidaci pneu:	Ne

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 143μ; LP blatník 123μ; LP dveře 127μ; LZ dveře 125μ; LZ bok 110μ; Z víko 100μ; PZ bok 115μ; PZ dveře 133μ; PP dveře 132μ; PP blatník 125μ; Střeška 122μ;

VÝBAVA VOZIDLA

Tažné zařízení | Palubní počítač | Airbag (7x) | ABS (protiblokovací systém) | Protiprokluzová regulace | Ráfky - slitiny lehkých kovů | Elektrické ovládání oken (4x) | Metalický nebo jiný speciální lak | Navigační systém (Originální) | Zadní sedadlo dělené | Střešní nosič | Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka | Ostřikovače světlometů | Parkovací senzor (Zadní) | Posilovač řízení | Vyhřívání sedadel | Telefon (Autotelefon) | Tempomat | Centrální zamykání | Xenonová světla | Mlhové světlomety | Klimatizace automatická | Vyhřívání vnější zpětná zrcátka | Imobilizér | ESP (Elektronický stabilizační program) | Rádio originální (Rádio) |

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Pneu LP	Dunlop	225/45 R 17	Letní	3
Pneu PP	Dunlop	225/45 R 17	Letní	3
Pneu LZ	Dunlop	225/45 R 17	Letní	3
Pneu PZ	Dunlop	225/45 R 17	Letní	3
Pneu rez.	Značka	Rozměr	Druh pneu	Vzorek (mm)
Opravná sada				

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)
Exteriér (vnější prostor)			
1	Blatník přední levý	Deformace	Opravit
2	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení	Opravit
3	Čelní sklo	Štěp	Vyměnit
4	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat
5	Disk LP kola	Škrábance	Opravit
6	Dveře zadní levé	Jamka	Opravit
7	C sloupek levý	Jamka	Opravit
8	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
9	Bočnice zadní pravá	Deformace	Opravit
10	Disk PZ kola	Škrábance	Opravit
11	Dveře zadní pravé	Jamka	Opravit
12	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance	Lakovat
13	Disk PP kola	Škrábance	Opravit
Interiér (vnitřní prostor)			
14	Přídavný koberec LP	Opotřebení	Vyměnit
Ostatní			
15	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zleva



Pohled ze zadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér



Interiér z pravé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér z levé strany



Středový panel

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Motor



VIN / výrobní štítek

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Zadní sedadlo



Zavazadlový prostor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Sada klíčů



Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



ORV č.l. str.1



ORV č.l. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Stav km



Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1
Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Blatník přední levý
Deformace

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **1**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
2 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Přední část vozidla
Poškození od odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **2**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Čelní sklo
Štěp

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Přední nárazník
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Disk LP kola
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Dveře zadní levé
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
C sloupek levý
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Zadní nárazník
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9
Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější
prostor)
Bočnice zadní pravá
Deformace

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Disk PZ kola
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Dveře zadní pravé
Jamka

Způsob opravy (opatření) Opravit
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **11**

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Umístění
12 Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Kryt P zpětného zrcátka
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)
Disk PP kola
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Opravit

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)
Přídavný koberec LP
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit
Poznámka:

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Umístění
15 Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Celková plocha
karoserie
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyleštit
Poznámka: