DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ARVAL CZ s.r.o.
Milevská 2095/5
140 00 Praha 4

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	6AS7000	VIN:	TMBAF6NH0J4545288
Tovární značka (výrobce):	Škoda	Zdvih. objem :	1422
Obchodní označení:	Rapid (2011)	Max. výkon (kW):	66
Provedení:	Rapid 1.4 TDI 66 Style	Druh paliva:	Nafta
Barva:	Bílá /	Převodovka:	Manuální
Typ karoserie / Počet dveří:	Liftback / 5	Datum první registrace:	2018-01-24
Vozidlo s odpočtem DPH	Ano	Platnost tech. kont. do:	2022-01
Stav tachometru:	101321 Km Odečteno	Stav paliva v nádrži:	1/4
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu
Servisní knížka k dispozici:	Elektronická		
		Klient souhlasí s doprohlídkou	Ano

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Roční dálniční známka - oba díly:	Ne	Počet klíčů k vozidlu:	2
Návod k obsluze:	Ano	2 sady pneumatik:	Ano
		Doklad o likvidaci pneu:	Ne

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 136µ; LP blatník 136µ; LP dveře 132µ; LZ dveře 134µ; LZ bok 133µ; Z víko 120µ; PZ bok 129µ; PZ dveře 154µ; PP dveře 140µ; PP blatník 224µ; Střecha 144µ;

VÝBAVA VOZIDLA

Palubní počítač | Airbag (6x) | ABS (protiblokovací systém) | Ráfky - slitiny lehkých kovů | Elektrické ovládání oken (4x) | Zadní sedadlo dělené | Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka | Parkovací senzor (Zadní) | Posilovač řízení | Vyhřívání sedadel | Telefon (Autotelefon) | Centrální zamykání | Mlhové světlomety | Klimatizace automatická | Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka | Imobilizér | Dešťový sensor | ESP (Elektronický stabilizační program) | Rádio originální (Rádio) |

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka**	**Rozměr**	**Druh pneu**	**Vzorek (mm)**
Pneu LP	Nokian	215/45 R 16	Zimní	4
Pneu PP	Nokian	215/45 R 16	Zimní	4
Pneu LZ	Nokian	215/45 R 16	Zimní	4
Pneu PZ	Nokian	215/45 R 16	Zimní	4
2. sada pneu	**Značka**	**Rozměr**	**Druh pneu**	**Vzorek (mm)**
Pneu 1	Dunlop	215/45 R 16	Letní	2
Pneu 2	Dunlop	215/45 R 16	Letní	2
Pneu 3	Dunlop	215/45 R 16	Letní	2
Pneu 4	Dunlop	215/45 R 16	Letní	2
Kryty druhé sady kol	Žádný			
Pneu rez.	**Značka**	**Rozměr**	**Druh pneu**	**Vzorek (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Nexen	185/60 R 15		6

Disky druhé sady pneumatik Bez

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození	Způsob opravy (opatření)
Exteriér (vnější prostor)			
1	Zadní nárazník	Škrábance	Lakovat
2	Přední nárazník	Škrábance	Lakovat
3	Dveře přední levé	Škrábance	Lakovat
4	Dveře přední pravé	Škrábance	Lakovat
Interiér (vnitřní prostor)			
5	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení	Vyměnit
6	Volant	Opotřebení	Vyměnit
7	Řadicí páka	Opotřebení	Vyměnit
Ostatní			
8	Celková plocha karoserie	Škrábance	Vyleštit
9	Interiér	Znečištěno	Čištění
10	Servisní prohlídka	Chybí	Provést
Ostatní			
11	Doprohlídka v LC	Chybí	Provést
	Poznámka: Důvod druhé prohlídky: Povětrnostní podm.		

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA

Pohled zepředu zleva

Pohled zezadu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA

Pohled zezadu zprava

Pohled zepředu zprava

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA

Pohled zezadu zleva

Interiér

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér z pravé strany

Interiér z levé strany

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA

Středový panel

Motor

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA

VIN / výrobní štítek

Zadní sedadlo

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA

Zavazadlový prostor

Sada klíčů

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Servisní knížka

Servisní knížka

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA

ORV č.I. str.1

ORV č.I. str.2

ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA

Stav km

Technická kontrola

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

1

Umístění	Exteriér (vnější prostor)	Způsob opravy (opatření)	Lakovat
Poškozený díl	Zadní nárazník	Poznámka:	
Druh poškození	Škrábance		

Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

2

Umístění	Exteriér (vnější prostor)	Způsob opravy (opatření)	Lakovat
Poškozený díl	Přední nárazník	Poznámka:	
Druh poškození	Škrábance		

Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

3

Umístění	Interiér (vnitřní prostor)	Způsob opravy (opatření)	Vyměnit
Poškozený díl	Potah opěradla sedadla řidiče	Poznámka:	
Druh poškození	Opotřebení		

Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

4

Umístění	Interiér (vnitřní prostor)	Způsob opravy (opatření)	Vyměnit
Poškozený díl	Volant	Poznámka:	
Druh poškození	Opotřebení		

Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

5

Umístění	Interiér (vnitřní prostor)	Způsob opravy (opatření)	Vyměnit
Poškozený díl	Řadicí páka	Poznámka:	
Druh poškození	Opotřebení		

6

Umístění	Ostatní	Způsob opravy (opatření)	Vyleštit
Poškozený díl	Celková plocha karoserie	Poznámka:	
Druh poškození	Škrábance		

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

7

Umístění	Ostatní	Způsob opravy (opatření)	Čištění
Poškozený díl	Interiér	Poznámka:	
Druh poškození	Znečištěno		

8

Umístění	Ostatní	Způsob opravy (opatření)	Provést
Poškozený díl	Servisní prohlídka	Poznámka:	
Druh poškození	Chybí		

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

9

Umístění
Poškozený díl
Druh poškození

Ostatní
Doprohlídka v LC
Chybí

Způsob opravy (opatření) Provést

Poznámka: Důvod druhé prohlídky: Povětrnostní podm.

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

1

Umístění	Exteriér (vnější prostor)	Způsob opravy (opatření)	Lakovat
Poškozený díl	Dveře přední levé	Poznámka:	
Druh poškození	Škrábance		

Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ

2

Umístění	Exteriér (vnější prostor)	Způsob opravy (opatření)	Lakovat
Poškozený díl	Dveře přední pravé	Poznámka:	
Druh poškození	Škrábance		

Viz popis k poškození č. 2