

**DEKRA CZ a.s.**

Tůrkova 1001, 149 00 Praha 4  
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

**ARVAL CZ s.r.o.**

Milevská 2095/5  
140 00 Praha 4



**ÚDAJE O VOZIDLE**

|                              |                        |                                |                   |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------|
| RZ:                          | 6AM0326                | VIN:                           | TMBAF6NHXJ4516882 |
| Tovární značka (výrobce):    | Škoda                  | Zdvih. objem :                 | 1422              |
| Obchodní označení:           | Rapid (2011)           | Max. výkon (kW):               | 66                |
| Provedení:                   | Rapid 1.4 TDI 66 Style | Druh paliva:                   | Nafta             |
| Barva:                       | Bílá /                 | Převodovka:                    | Manuální          |
| Typ karoserie / Počet dveří: | Liftback / 5           | Datum první registrace:        | 2017-09-27        |
| Vozidlo s odpočtem DPH       | Ano                    | Platnost tech. kont. do:       | 2021-09           |
| Stav tachometru:             | 44287 Km Odečteno      | Stav paliva v nádrži:          | 1/4               |
| Stav oleje:                  | V intervalu            | Chladicí kapalina:             | V intervalu       |
| Servisní knížka k dispozici: | Elektronická           |                                |                   |
|                              |                        | Klient souhlasí s doprohlídkou | Ano               |

**DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

|                                   |     |                          |     |
|-----------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Osvědčení o registraci vozidla:   | Ano | Povinná výbava:          | Ano |
| Povinné ručení (zelená karta):    | Ano | Zvedák a sada náradí:    | Ano |
| Roční dálniční známka - oba díly: | Ne  | Počet klíčů k vozidlu:   | 2   |
| Návod k obsluze:                  | Ano | 2 sady pneumatik:        | Ano |
|                                   |     | Doklad o likvidaci pneu: | Ne  |

**BAREVNÁ VRSTVA**

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 150μ; LP blatník 138μ; LP dveře 142μ; LZ dveře 132μ; LZ bok 133μ; Z víko 140μ; PZ bok 138μ; PZ dveře 135μ; PP dveře 140μ; PP blatník 136μ; Střecha 146μ;

**VÝBAVA VOZIDLA**

Palubní počítač | Airbag (6x) | ABS (protiblokovací systém) | Ráfky - slitiny lehkých kovů | Elektrické ovládání oken (4x) | Zadní sedadlo dělené | Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka | Parkovací senzor (Zadní) | Posilovač řízení | Vyhřívání sedadel | Telefon (Autotelefon) | Centrální zamykání | Mlhové světlomety | Klimatizace automatická | Vyhřívání vnější zpětná zrcátka | Imobilizér | Dešťový senzor | ESP (Elektronický stabilizační program) | Rádio originální (Rádio) |

**PNEUMATIKY**

| Pneu na vozidle           | Značka        | Rozměr        | Druh pneu        | Vzorek (mm)        |
|---------------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|
| Pneu LP                   | Hankook       | 215/45 R 16   | Zimní            | 5                  |
| Pneu PP                   | Hankook       | 215/45 R 16   | Zimní            | 5                  |
| Pneu LZ                   | Hankook       | 215/45 R 16   | Zimní            | 5                  |
| Pneu PZ                   | Hankook       | 215/45 R 16   | Zimní            | 5                  |
| <b>2. sada pneu</b>       | <b>Značka</b> | <b>Rozměr</b> | <b>Druh pneu</b> | <b>Vzorek (mm)</b> |
| Pneu 1                    | Bridgestone   | 215/45 R 16   | Letní            | 3                  |
| Pneu 2                    | Bridgestone   | 215/45 R 16   | Letní            | 3                  |
| Pneu 3                    | Bridgestone   | 215/45 R 16   | Letní            | 4                  |
| Pneu 4                    | Bridgestone   | 215/45 R 16   | Letní            | 4                  |
| Kryty druhé sady kol      | Žádný         |               |                  |                    |
| <b>Pneu rez.</b>          | <b>Značka</b> | <b>Rozměr</b> | <b>Druh pneu</b> | <b>Vzorek (mm)</b> |
| Kolo plnohodnotné ocelové | Hankook       | 185/60 R 15   |                  | 6                  |

**Disky druhé sady pneumatik** Bez

## SEZNAM POŠKOZENÍ

| P.č.   | Poškozený díl                       | Druh poškození                   | Způsob opravy (opatření) |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>Exteriér (vnější prostor)</b>                           |                                     |                                  |                          |
| 1  | Disk PP kola                        | Škrábance                        | Opravit                  |
| 2  | Dveře zadní pravé                   | Škrábance                        | Lakovat                  |
| 3  | Zadní nárazník                      | Škrábance                        | Lakovat                  |
| 4  | Dveře přední levé                   | Škrábance                        | Lakovat                  |
| <b>Interiér (vnitřní prostor)</b>                          |                                     |                                  |                          |
| 5  | Potah sedáku sedadla řidiče         | Opotřebení                       | Vyměnit                  |
| 6  | Volant                              | Opotřebení                       | Vyměnit                  |
| 7  | Řadicí páka                         | Opotřebení                       | Vyměnit                  |
| 8  | Potah opěradla sedadla řidiče       | Opotřebení                       | Vyměnit                  |
| 9  | Vnitřní kryt levého A-sloupku horní | Vypálená díra                    | Vyměnit                  |
| <b>Ostatní</b>   |                                     |                                  |                          |
| 10   | Interiér                            | Znečištěno                       | Čištění                  |
| 11   | Celková plocha karoserie            | Škrábance                        | Vyleštit                 |
| 12   | Přední část vozidla                 | Poškození od odletujícího kamení | Opravit                  |
| <b>Ostatní</b>   |                                     |                                  |                          |
| 13   | Doprohliídka v LC                   | Chybí                            | Provést                  |
| <b>Poznámka:</b> Důvod druhé prohlídky: Povětrnostní podm. |                                     |                                  |                          |

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zleva



Pohled ze zadu zprava

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Pohled zepředu zprava



Pohled zezadu zleva

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér



Interiér z pravé strany

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Interiér z levé strany



Středový panel

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Sředový panel



Motor

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



VIN / výrobní štítek




Zadní sedadlo



## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA




Zavazadlový prostor



Sada klíčů

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Servisní knížka



Servisní knížka

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



ORV č.I. str.1



ORV č.I. str.2

## ZÁKLADNÍ FOTODOKUMENTACE VOZIDLA



Stav km



Technická kontrola

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



1 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější  
prostor)  
Disk PP kola  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější prostor)  
Dveře zadní pravé  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 2

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější  
prostor)  
Zadní nárazník  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 3

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



4 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Exteriér (vnější  
prostor)  
Dveře přední levé  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Lakovat

Poznámka:



Viz popis k poškození č. 4



**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Umístění  
**5** Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Potah sedáku sedadla řidiče  
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **5**

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



**6** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní  
prostor)  
Volant  
Opatření

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. **6**

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



7 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Řadicí páka  
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:



8 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Potah opěradla  
sedadla řidiče  
Opotřebení

Způsob opravy (opatření) Vyměnit  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 8



9  
Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Interiér (vnitřní prostor)  
Vnitřní kryt levého A-sloupku horní  
Vypálená díra

Způsob opravy (opatření) Vyměnit

Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 9



**10** Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Interiér  
Znečištěno

Způsob opravy (opatření) Čištění  
Poznámka:

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



Viz popis k poškození č. 10



Umístění  
**11** Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Celková plocha  
karoserie  
Škrábance

Způsob opravy (opatření) Vyleštit  
Poznámka:

## FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Doprohliídka v LC  
Chybí

Způsob opravy (opatření) Provést  
Poznámka: Důvod druhé prohlídky: Povětrnostní podm.

**FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ**



1 Umístění  
Poškozený díl  
Druh poškození

Ostatní  
Přední část vozidla  
Poškození od  
odletujícího kamení

Způsob opravy (opatření) Opravit  
Poznámka:



Viz popis k poškození č. 1